



TOMASZ KRYSOSEK

Radny Gminy Pokój

Kopalina 14.01.2018 r.

Interpelacja nr TK/01/2019

Biurowisko Rady Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
26-034 POK.
14.01.2019r.

Pani
Barbara Zając
Wójt Gminy Pokój
za pośrednictwem
Pana Wacława Kocienckiego
Przewodniczącego
Rady Gminy Pokój

INTERPELACJA
w sprawie stanu oznakowania przy drogach gminnych i powiatowych

Stanisław Zeli Wójt

Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, składam interpelację w sprawie stanu oznakowania przy drogach gminnych i powiatowych.

Problem związany ze stanem oznakowania, w tym słupków i tabliczek z nazwami ulic na terenie naszej gminy zgłaszałem już wielokrotnie. W miesiącu styczniu 2016 r. w odpowiedzi otrzymałem informację, iż tabliczki zmieniają swój pierwotny i prawidłowy kierunek oraz są uszkodzane w dużej mierze „siłą ludzkich mięśni”.

Niestety problem z „mało estetycznym” wyglądem i stanem oznakowania nadal istnieje. Co więcej, na podstawie moich obserwacji stwierdzam, iż jest co raz to gorzej i z całą pewnością nie jest to spowodowane czynnikiem ludzkim.

Wnioskowałem również, aby przy okazji kontroli Komisji Rewizyjnej stanu dróg gminnych i powiatowych w miesiącu kwietniu 2017 roku, komisja zwróciła uwagę na problem i skontrolowała stan oznakowania drogowego. Niestety w protokole z przeprowadzonego posiedzenia nie ma wzmianki na ten temat.



TOMASZ KRYSTOSEK

Radny Gminy Pokój

Powodów tak częstych uszkodzeń oznakowania może być kilka. Wielokrotnie już o nich wspominałem, tj.:

- słupki, na których montowane są tabliczki wkopywane są zbyt płytko i tym samym na skutek podmuchów wiatru ulegają pochyleniu
- same tabliczki są za duże co powoduje, że ich ciężar oraz powierzchnia na skutek coraz to częstszych silnych podmuchów wiatru są po prostu uszkodzane lub urywane
- sam system mocowania tabliczki do słupka jest wadliwy, ponieważ tabliczka jest mocowana na zbyt małej powierzchni przylegania na 2-ch śrubach co zastępowane jest (przez naprawiających je) systemem mocowania z wykorzystaniem obejmy skręcanej z okładziną gumową. Niestety albo sama obejma jest zbyt duża albo średnica słupka zbyt mała, gdyż po maksymalnym skręceniu obejmy tabliczka obraca się na słupku.

Zwracając uwagę na problem po raz wtóry, w mojej ocenie, nieodzownym jest zajęcie się tym tematem, gdyż tabliczki, na których widnieje herb naszej Gminy Pokój zamiast zdobić i być powodem do chluby w tym momencie wręcz odwrotnie, po prostu są powodem do wstydu, a to na pewno nie sprzyja wizerunkowi gminy.

Proszę o rozważenie ogłoszenia przetargu na wykonanie oraz dostawę nowych tabliczek z nazwami ulic i informacyjnych, lecz z innym systemem mocowania owych tabliczek do słupka, gwarantujących rozwiązanie problemu. Tym samym pracownicy Spółki Komunalnej wykonujący prace naprawcze będą stosowali już prawidłowy i rozwiązujący problem system.


Poniżej kilka przykładów stosowanych przez innych form mocowania owych tablic:





TOMASZ KRYSOSEK

Radny Gminy Pokój



Proszę również o odpowiedź, czy od mojej ostatniej interpelacji związanej z tym problemem ze stycznia 2016 roku, a także po kontroli Komisji Rewizyjnej w maju 2017 roku powzięto jakieś działania aby rozwiązać problem z coraz to częściej uszkodzonym oznakowaniem?

Dla zobrazowania problemu załączam kilkanaście zdjęć z terenu naszej gminy.





TOMASZ KRYSTOSEK

Radny Gminy Pokój






TOMASZ KRYSOSEK

Radny Gminy Pokój






TOMASZ KRYSIOSEK

Radny Gminy Pokój





TOMASZ KRYSIOSEK

Radny Gminy Pokój



*z przebiegiem
Młynoch (Czerwony)*

